


Riattivazione del polo turistico delle ex "ville Smith"

Scala 1:500

EX SCUOLA
Scheda immobiliare B3
stato di fatto e conservazione:
Stato di conservazione generale: Pessimo
Facciate edificio: Muratura, conservazione pessima
Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima
Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima
Copertura: Laterizio, conservazione pessima



EX VILLA SMITH 3
Scheda immobiliare A31
stato di fatto e conservazione:
Stato di conservazione generale: Pessimo
Facciate edificio: Muratura, conservazione pessima
Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima
Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima
Copertura: Laterizio, conservazione pessima



EX VILLA SMITH 2
Scheda immobiliare A5
stato di fatto e conservazione:
Stato di conservazione generale: Pessimo
Facciate edificio: Intonaco e pietra, conservazione pessima
Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima
Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima
Copertura: Laterizio, conservazione pessima



EX VILLA SMITH CON APPRODO
Scheda immobiliare A2
stato di fatto e conservazione:
Stato di conservazione generale: Pessimo
Facciate edificio: Intonaco e pietra, conservazione pessima
Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima
Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima
Copertura: Laterizio, conservazione pessima



EX CASERMA VIA SCHENELLO
Scheda immobiliare A2
stato di fatto e conservazione:
Stato di conservazione generale: Discreto
Facciate edificio: Intonaco, conservazione discreta
Serramenti esterni: Legno, conservazione discreta
Chiusure esterne: Alluminio, conservazione discreta
Copertura: Laterizio, conservazione discreta



B3
Ex scuola
Riutilizzo come noleggio piccole imbarcazioni

A31
Ex villa
Alloggio per turisti

A5
Ex villa
Landmark panoramico

A2
Ex villa sul mare con pontile d'approdo
Alloggio per turisti

A1
Ex Caserma
Ostello / Alloggio per comunità

