



FASE 11: Getto dei pilastri di supporto del cassettonato (a tratti di 3m per volta per evitare sfondamento casseri).
FASE 12: Getto delle costolature del lobo sud e della scala di emergenza che le attraversa.

CAP. 14 - STRUTTURA E FASI COSTRUTTIVE

FASE I

Render fasi costruttive

N° 61

F.C. I