












SISTEMA COSTRUTTIVO

-  pilastro a sezione cava
-  pilastro in mattoni pieni
-  pilastro in acciaio, sezione a H
-  muratura in mattoni pieni
-  trave in legno
-  trave in legno con rinforzi in acciaio (profili a C)
-  muratura in mattoni pieni con rinforzi in acciaio (profili)


STATO DI CONSERVAZIONE

-  buone condizioni del manufatto in quanto non aggredito da elementi patogeni; la sezione originaria risulta identica a quella di progetto
-  il manufatto versa in buone condizioni pur essendo aggredito da agenti patogeni; si rimanda ad una seconda osservazione
-  il manufatto presenta dissesti strutturali che ne compromettono la stabilità
-  presenza di degrado materico e dissesto strutturale; la struttura può presentarsi anche vicina al crollo o del tutto crollata





MATERIALI

-  ghisa
-  acciaio
-  legno
-  mattoni pieni
-  intonaco
-  vernice

DEGRADO

-  nessun degrado
-  corrosione
-  esfoliazione
-  distacco localizzato
-  marcescenza

DISSESTO

-  crollo - rottura
-  fessurazione
-  incurvamento
-  lesione semipassante

ORDINE DI LETTURA




DIAGRAMMA RIASSUNTIVO

