

T_10 ALEGRIA 78/104_Indagini ed interventi di dettaglio

RICONOSCIMENTO MATERIALI E PATOLOGIE SCALA 1:50

P: Pietra	CS: Calcestruzzo armato	1: Efflorescenza salina	9: Lacuna
T: Tamponamento in mattone Forato	A: Profilati in acciaio	2: Rappezzo incoerente con malta cementizia	10: Distacco
I: Intonaco	Non rilevabile	3: Dilavamento	11: Macchie di vernice
M: Malta cementizia	F: Elementi in ferro battuto	4: Deposito superficiale	12: Ossidazione
In: Strato di finitura d'intonaco		5: Patina biologica	13: Disgregazione
V: Strato di verniciatura coprente a base acrilica		6: Rigonfiamento	14: Erosione
C: Coppi in laterizio		7: Croste nere	15: Vegetazione infestante
L: Pannello in legno compensato		8: Esfoliazione	16: Fessurazione

FOTORADDRIZZAMENTO SCALA 1:50



PROGETTO DI INTERVENTO SCALA 1:50

FASE 1	FASE 2
Pr.Co00: Pre consolidamento strutturale facciata	Pr.Co01: Pre consolidamento con silicato di etile
R.01: Rimozione tamponamenti aperture	PL01: Pulitura meccanica a secco
R.02: Rimozione rappezzo incoerente in malta cementizia	PL02: Pulitura da patina biologica tramite biocidi
R.03: Rimozione strato di velatura intonaco	PL03: Pulitura con impacchi di argille assorbenti
R.04: Diserbo vegetazione infestante	Co.01: Consolidamento corticale con silicato di etile
R.05: Rimozione vernici graffiati con idonei solventi	Co.02: Consolidamento delle fessure mediate iniezione
	Co.03: Trattamento lacuna di intonaco con sagramatura
	Pr.01: Velatura d'intonaco

