


# Criticità ambientali



## Legenda prospettivi

- Recinzione non permeabile
- Recinzione permeabile
- Facciata riflettente
- Edifici fronte strada



## Legenda codici

- |                                                       |                                                                |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ASFALTO.DISS.</b> Asphalt disestato                | <b>TRAFFICO ISOLA.CAL.</b> Inquinamento e occupazione di suolo | <b>PARC.AIUOLE</b> Parcheggio su aiuole       | <b>OMBREG.</b> Mancanza di ombreggiatura      |
| <b>CORDOLI.DANN.</b> Cordoli stradali danneggiati     | <b>ISOLA.CAL.</b> Isola di calore urbana                       | <b>AIUOLE.AUTO</b> Aiuole danneggiate da auto | <b>PERM.SUOLO</b> Suolo non permeabile        |
| <b>CICLABILE.DISC.</b> Percorsi ciclabili disconnessi | <b>PARC.CARREGGIATA</b> Parcheggio su carreggiata              | <b>AIUOLE.DEGRADO</b> Aiuole degradate        | <b>FACC.RIFLETTENTI</b> Facciate riflettenti  |
| <b>SPAZI.SOSTA</b> Spazi per la sosta assenti         | <b>PARC.MARCIPIEDE</b> Parcheggio su marciapiede               | <b>ASS.VEGETAZIONE</b> Assenza di vegetazione | <b>REC.NON.PERM</b> Recinzione non permeabile |

## K.plan rilievo fotografico




Foto A



Foto B



Foto C



Foto D



Foto E



Foto F



Foto G



Foto H



Foto I

Lungo Viale Ortles, verso Via Giuseppe Ripamonti, sono presenti molti edifici adibiti a terziario che necessitano di posteggi auto, mentre verso Corso Lodi sono presenti edifici prevalentemente residenziali. Le foto sono state scattate da Viale Ortles dall'autore