


Criticità del sistema Anipemza

Analisi dell'attività estrattiva in Armenia

Localizzazione cave di pietra in Armenia



legenda

- tufo
- basalto, andesite
- marmo, travertino
- rocce ignee mafiche (gabbro, diorite)

dati raccolti da "Armenia: Strategic Mineral Sector Sustainability Assessment the World Bank, 2016"

Trend produzione materiali minerali in Armenia





grafico della produzione di pietra (tufo e altre pietre) in tonnellate dal 2010 al 2017. Il grafico sottolinea come è in corso una drastica riduzione della produzione nazionale di pietra, per uso interno e per esportazione.

dati raccolti da "Armenia: Strategic Mineral Sector Sustainability Assessment the World Bank, 2016"


Crisi del sistema produttivo della cava di Anipemza



Sviluppo delle criticità

Criticità e problemi del villaggio di Anipemza

- mancanza di risorse
- crisi economica
- mancanza di manutenzione
- azioni di riattivazione



Riduzione e invecchiamento della popolazione



Mancanza di lavoro e stato di abbandono



Tracciati viari in pessimo stato di conservazione



Mancanza di manutenzione degli edifici



Ruderizzazione dell'edificato



Condizioni di vita molto basse



Totale assenza di servizi per il visitatore della basilica di Yereruk



Mancanza di attività commerciali



La cava in stato di abbandono

legenda

- #### stato di conservazione
- edifici in uso in buone condizioni
edifici abitabili senza gravi episodi di degrado e con buon livello di manutenzione
 - edifici in uso in cattive condizioni
edifici parzialmente abitabili con episodi di degrado e scarso livello di manutenzione
 - edifici demoliti \ in rovina - tracce
 - edifici parzialmente demoliti
edifici inaccessibili con gravi mancanze e con gravi problemi strutturali
 - detriti, scarti di lavorazione e rifiuti
 - strada parzialmente pavimentata in basalto
 - percorsi sterrati
- #### collegamenti e perimetri
- confine armeno turco
 - binario morto di competenza delle cava di Anipemza
 - area produttiva
 - percorsi automezzi di cava
 - centrale elettrica in uso
 - area archeologica sito in tentative list Unesco

TURCHIA

stato di conservazione

5 Il villaggio operaio di Anipemza
criticità del sistema Anipemza
tesi di laurea magistrale
Architettura - ACI

anno accademico
2018/2019

candidato
Marco Germi

relatore
prof. Francesco Augelli

SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

