



Le giunzioni saranno considerate di classe di servizio "3" cioè elementi soggetti ad azione biologica degradante con umidità >20% ed elementi "bagnati"






PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE

Prova	Condizione	Resistenza (N/mm²)	Deformazione (mm)
1	1	100	0,5
	2	100	0,5
2	1	100	0,5
	2	100	0,5

PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE

Prova	Condizione	Resistenza (N/mm²)	Deformazione (mm)
1	1	100	0,5
	2	100	0,5
2	1	100	0,5
	2	100	0,5



PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE

Prova	Condizione	Resistenza (N/mm²)	Deformazione (mm)
1	1	100	0,5
	2	100	0,5
2	1	100	0,5
	2	100	0,5

PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE

Prova	Condizione	Resistenza (N/mm²)	Deformazione (mm)
1	1	100	0,5
	2	100	0,5
2	1	100	0,5
	2	100	0,5

