


Assonometrie fronti mare




Analisi sui limiti dell'isola

Gli interventi sui fronte mare dell'isola mirano a riflettere sul fragile rapporto esistente tra il limite esterno del mare e quello interno naturale, senza proporre pesanti aggiunte o progetti che possano intaccare le gerarchie esistenti tra esterno e interno. L'obiettivo è quello di implementare il collegamento tra il mare e gli abitanti, e tra il mare e le attività sull'isola, lasciando però invariato il fragile ecosistema marino che la circonda e il rapporto che la collega ad esso.


Le necessità emerse dalle analisi dei fronti mare serviranno poi successivamente per approfondire le tematiche di ricucitura tra interno ed esterno della Palmaria nel contesto degli affondi progettuali. L'analisi del limite si pone quindi come base per i successivi studi e proposte di intervento, in quanto l'ecosistema isola necessita di misurarsi continuamente con l'elemento acquatico in ogni sua sfaccettatura e in ogni vantaggio e svantaggio che porta con sé.

5 Case al Terrizzo - Riapertura dei moli esistenti



Riattivazione porti preesistenti

Oltre allo stabilimento balneare della marina militare l'area non dispone di attracchi per imbarcazioni utilizzabili. La necessità è quindi quella di ripristinare i porti e moli preesistenti e implementarne la funzionalità laddove fosse necessario, ripristinando il collegamento tra fronte mare e interno isola nel fronte nord-est della Palmaria.



6 Capo Sud e Pozzale - Manutenzione attracchi esistenti - Nuovo molo capo Sud



Interventi sul lato sud-est

Forse il più bisogno dei fronti mare sull'isola Palmaria, per scarsi collegamenti e degrado generale delle aree, è quello che affaccia sul lato sud-est. Quest'ultimo necessita di manutenzioni delle attività esistenti e di ripristinare il molo d'attracco preesistente nella punta più a sud che attualmente si trova quasi del tutto scollegata dal mare e dalla possibilità di attracco. La parte meridionale dell'isola infatti mostra un'orografia più irregolare e con numerose scogliere, una vegetazione più secca e arbustiva e una parte edificata molto poco sviluppata e abitata. La necessità di una riqualificazione del fronte mare deve essere un punto di partenza per una riconversione di tale porzione della Palmaria che la renda più appetibile ai turisti quanto ai locali, ma che ne preservi comunque il carattere selvaggio e naturale che la contraddistingue.



Keyplan sezioni territoriali

Analisi orografica

Le sezioni territoriali e in generale le analisi orografiche dell'isola si sono dimostrate di estrema importanza nella successiva fase di progettazione in quanto la Palmaria presenta una conformazione singolare e molto variabile nelle sue parti. Nel trattare argomenti di rigenerazione, sia per quanto riguarda il paesaggio che il costruito, risulta necessario indagare quali porzioni di contesto siano più o meno adatte ad ospitare una funzione piuttosto che un'altra.

