



TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTA

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

	Consolidamento dei paramenti murari mediante "cucchioli"	1. Consolidamento mediante iniezioni di malta espansiva
	Consolidamento dei paramenti murari mediante espansioni di malta inespansiva nelle intercapedini	2. Consolidamento mediante iniezioni di malta espansiva
	Rifacimento degli infornici esterni con malta di calce e coccolopasto	3. Rifacimento degli infornici esterni
	Ripristino della facciata a facciata vista	4. Ripristino della facciata a facciata vista
	Rifacimento degli infornici interni con malta di calce aerea	5. Rifacimento degli infornici interni
	Consolidamento delle volte a crociera con "cucchioli" ed iniezioni di malta inespansiva nei cunei lignei fra i cordi	6. Consolidamento delle volte a crociera con "cucchioli" ed iniezioni di malta inespansiva nei cunei lignei fra i cordi
	Rinforzo del sistema di frontali a quota pavimento	7. Rinforzo del sistema di frontali a quota pavimento
	Consolidamento del sistema di frontali a quota pavimento	8. Consolidamento del sistema di frontali a quota pavimento
	Rinforzo della volta a padiglione della sala delle Congregazioni	9. Rinforzo della volta a padiglione della sala delle Congregazioni

POLITECNICO DI MILANO
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA E SOCIETÀ

LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA
SEDE DI MANTOVA

PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MISERICORDIA IN CORREGGIO

RELATORE:
Prof. Alberto Grinoldi

LAUREANDO:
Gianluca Nicolini
Matr.: n. 199514

Proposta di consolidamento strutturale
SEZIONE C-C

(sistema di presidio della volta della camera delle Congregazioni e tirantaggio delle crociere loggiate)

SCALA 1:50

DATA 10/11/2010

Cs.5a