

Riattivazione di un polo agricolo e produttivo

Scala 1:500

**EX ALLOGGIO**  
Scheda immobiliare A32  
stato di fatto e conservazione:  
*Stato di conservazione generale: Buono*  
*Facciate edificio: Intonaco, conservazione buona*  
*Serramenti esterni: Legno, conservazione buona*  
*Chiusure esterne: Legno, conservazione buona*  
*Copertura: Laterizio, conservazione buona*



**EX PALAZZINA SOTTUFFICIALI**  
Scheda immobiliare A11  
stato di fatto e conservazione:  
*Stato di conservazione generale: Pessimo*  
*Facciate edificio: Intonaco, conservazione pessima*  
*Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima*  
*Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima*  
*Copertura: Laterizio, conservazione pessima*



**EX ALLOGGIO**  
Scheda immobiliare A10  
stato di fatto e conservazione:  
*Stato di conservazione generale: Discreto*  
*Facciate edificio: Intonaco, conservazione discreta*  
*Serramenti esterni: Legno, conservazione discreta*  
*Chiusure esterne: Legno, conservazione discreta*  
*Copertura: Cemento, conservazione discreta*



**EX CENTRALE ELETTRICA**  
Scheda immobiliare A33  
stato di fatto e conservazione:  
*Stato di conservazione generale: Pessimo*  
*Facciate edificio: Intonaco e pietra, conservazione pessima*  
*Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima*  
*Chiusure esterne: Legno, conservazione pessima*  
*Copertura: Laterizio, conservazione pessima*



**EX CASERMA CASA CANTONIERA**  
Scheda immobiliare A9  
stato di fatto e conservazione:  
*Stato di conservazione generale: Pessimo*  
*Facciate edificio: Intonaco, conservazione pessima*  
*Serramenti esterni: Legno, conservazione pessima*  
*Chiusure esterne: Alluminio, conservazione pessima*  
*Copertura: Laterizio, conservazione pessima*

