

15d - Casamatta braccio destro - gallerie di controscarpa, 7 vani in serie, strutture in buono stato di conservazione
Sup. = 84,00 mq

15e - Casamatta gallerie di contromina - tunnel, rete di cunicoli struttura in buono stato di conservazione
Sup. = 186,00 mq

15i - Casamatta ridotto circolare - strutture in buono stato di conservazione, copertura terrapieno da ripristinare
Sup. = 50,00 mq

15a - Casamatta braccio sinistro - gallerie di controscarpa, 13 vani in serie, strutture in buono stato di conservazione
Sup. = 156,00 mq

14b - Controguardia - galleria superiore, 12 vani in serie, strutture in buono stato di conservazione
Sup. = 129,60 mq

14a - Controguardia - galleria inferiore, corridoio sotto il piano di campagna
Sup. = 126,40 mq

13b - Rivellino camera sinistra - corridoio e riserverta, struttura in buono stato di conservazione
Sup. = 53,16 mq

12e - Casamatta braccio destro - gallerie di controscarpa, 13 vani in serie, strutture gravemente compromesse in parte pericolanti
Sup. = 156,00 mq

12i - Casamatta ridotto circolare - strutture gravemente compromesse in parte pericolanti
Sup. = 50,00 mq

12a - Casamatta braccio sinistro - gallerie di controscarpa, 26 vani in serie, strutture gravemente compromesse in parte pericolanti e inaccessibili
Sup. = 312,00 mq

13a - Rivellino camera vecchia corridoio riserverta, struttura in buono stato di conservazione
Sup. = 53,16 mq

11c - Casamatta gallerie di contromina - tunnel integro, rete di cunicoli
Sup. = 186,00 mq

11b - Casamatta ridotto circolare - 2 corridoi, spazio da rifunionalizzare
Sup. = 50,00 mq

11a - Braccio tra le due casamatta - 17 vani in serie, vani in parte demoliti strutture rimaste in buono stato
Sup. = - mq

SUPERFICI DEL COMPLESSO FORTIFICATI
Il Forte Pietole ha una superficie complessiva di 311.020 mq.
Area fortificata interna
strutture fortificate mq 4.841,7
depositi mq 9.087,0
Area fortificata esterna
strutture fortificate mq 2.725,9
depositi mq 2.740,0

8c - Casamatta - gallerie di contromina rete di cunicoli, tunnel in parte murato
Sup. = 186,00 mq

8i - Casamatta - ridotto circolare vano compromesso da ripristinare
Sup. = 50,00 mq

8a - Casamatta - braccio sinistro 9 vani in serie, spazi murati inaccessibili
Sup. = 108,00 mq

8d - Casamatta braccio destro - gallerie di controscarpa, struttura in buono stato di conservazione
Sup. = 216,00 mq

9a - Controguardia - galleria superiore, 12 vani in serie gallerie di controscarpa, spazi da recuperare
Sup. = 129,60 mq


9b - Controguardia - galleria inferiore, corridoio, spazi da recuperare
Sup. = 126,40 mq

10a - Casamatta braccio sinistro - gallerie di controscarpa, 13 vani in serie, strutture compromesse ed in parte interrate
Sup. = 156,00 mq


10b - Casamatta ridotto circolare - vano gravemente danneggiato
Sup. = 50,00 mq

10c - Casamatta - gallerie di contromina tunnel murato, rete di cunicoli
Sup. = 186,00 mq


10d - Casamatta braccio destro - gallerie di controscarpa, 26 vani in serie, strutture gravemente compromesse con probabile presenza di materiale bellico
Sup. = 312,00 mq




8a - Casamatta - braccio sinistro




10a - Casamatta - braccio sinistro



11c - Braccio tra le due casamatta




13b - Rivellino - camera sinistra




15b - Casamatta - ridotto circolare




8b - ridotto circolare




10b - Casamatta - ridotto circolare




12a - Casamatta - braccio sinistro




14a - Controguardia - galleria inferiore




15c - Casamatta - contromina



8d - Casamatta - braccio destro




10c - contromina



12c - Casamatta - braccio destro



14b - Casamatta - braccio destro



15d - Casamatta - braccio destro

