

CASA PANIZZA : Legnaia



Dettaglio della scalinata




Formazione rocciosa su cui appoggia la parete





Dettaglio dell' attacco verso valle




Dettaglio della parete in muratura



Scalinata di accesso alla legnaia



Porta di accesso alla legnaia




PROCESSI DI DEGRADO RICONTRATI:

-  Mancanza
-  Erosione

MATERIALI COSTITUENTI:

-  Assi legno
-  Pietrame misto
-  Roccia

0 100



POLITECNICO DI MILANO
FAOLTA' DI ARCHITETTURA V.O.
A.A. 2010 - 2011

TUTELA E RECUPERO DEL
PATRIMONIO
STORICO - ARCHITETTONICO

IL BORGO ABANDONATO
DI BALUSTRANO:

STUDIO DELLO STATO
DI DEGRADO E DEL RECUPERO
DELLA CASA - BOTTEGA
APPARTENENTE ALLA
FAMIGLIA PANIZZA

Relatore:
Prof. Armando Balini
Co-relatore:
Prof. Annamaria Cividini
Studente:
Monica Vittoria Crepaldi

STUDIO DEL DEGRADO
TAV. 1 - RT. Scheda N. 1

SCALA 1:100