




CASA PANIZZA : Sala da pranzo











PROSPETTO DELLA PARETE VERSO VALLE




PROSPETTO DELLA PARETE DI ACCESSO DALLA CUCINA


PROCESSI DI DEGRADO RISCONTRATI:

-  Fratturazione/fessurazione
-  Alterazione cromatica
-  Distacco
-  Efflorescenza
-  Macchia
-  Lacuna di intonaco
-  Esfoliazione
-  Patina biologica

0 100



PROSPETTO DELLA PARETE VERSO L' INTERNO DEL BORGO



POLITECNICO DI MILANO
FACOLTA' DI ARCHITETTURA V.O.
A.A. 2010 - 2011

TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO - ARCHITETTONICO

IL BORGO ABANDONATO DI BALESTRINO:

STUDIO DELLO STATO DI DEGRADO E DEL RECUPERO DELLA CASA - BOTTEGA APPARTENENTE ALLA FAMIGLIA PANIZZA

Relatore:
Prof. Arnaldo Baletti
Co-relatore:
Prof. Annamaria Cavdini

Studente:
Monica Vittoria Crespadi

STUDIO DEL DEGRADO
TAV. 3 F - INT. Scheda N. 12

SCALA 1:100