



CRITICITA':

1. FRONTE POCO VISIBILE - POCA RICONOSCIBILITA' IN FACCIATA
2. CONFINI POCO DEFINITI SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. SPAZI IN CONDIVISIONE CON LA SCUOLA
3. PERCORSI ESTERNI CIECHI

POTENZIALITA':

4. APERTURE RIVOLTE VERSO IL CHIOSTRO DELL'EDIFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
5. PRESENZA DELLA FONDERIA TOTALMENTE INTEGRA E FUNZIONANTE
6. SPAZIO PRIVO DI BARRIERE ARTICOLATO SU ALTEZZE DIVERSE
7. PERCORSO D'INGRESSO ARTICOLATO
8. AREA UBICATA NELLA PRINCIPALE VIA CHE CONDUCE AL CENTRO STORICO