

LEGENDA

- ELEMENTI PRIMARI**
- Edificato
 - Sedime ferroviario
 - Servizio di base
 - Verde pubblico
 - Torrente Agogna
 - Associazione per disabili o centro diurno
 - Centro residenziale per disabili
 - Percorso urbano di riferimento
 - Marciapiede lungo il percorso urbano
 - Relazione da approfondire in futuro

ACCESSIBILITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Unità commerciale non accessibile a tutti
- Unità commerciale sfitta

BARRIERE FISICHE E SENSORIALI / PERCETTIVE

- Ingresso attività commerciale non accessibile a tutti
- Intersezione stradale pericolosa
- Percorso pedonale a terra non protetto
- Attraversamento pedonale senza rampe per disabili
- Marciapiede senza rampe per disabili
- Dehor che ostacola il passaggio sul marciapiede
- Attraversamento pedonale difficoltoso del ponte
- Percorso in ghiaia o sabbioncino di difficile praticabilità

BARRIERE COMUNICATIVE

- Totem informativo non adatto ad utenza disabile
- Mancanza totem informativo

BARRIERE ALLA RETE DI MOBILITÀ

- Fermata bus di linea senza pensilina e con banchina di altezza non adeguata
- Mancanza ascensore per l'accesso ai binari
- Mancanza trasporto pubblico urbano / speciale
- Mancanza trasporto pubblico di collegamento con i nuclei frazionali

BARRIERE CULTURALI E SOCIALI

- Luogo percepito come insicuro in alcune fasce orarie

TAV 4 BARRIERE AL FUNZIONAMENTO URBANO CITTÀ DI BORGOMANERO (NO) STATO DI FATTO

Accessibilità: tutti inclusi



Relatore: Prof. Arch. Andrea Arcidiacono
Correlatore: Arch. Iginio Rossi
Lorenzo Porzio, matr. 875169

Anno Accademico 2018/2019

Tesi con il patrocinio dell'INU



MAPPA CONCETTUALE



0 20 100 m

Scala 1:2000